

Repræsentantskabsmøde i KVO

Torsdag den 12. april 2012 kl. 19:00

på Ejby Mølle - Ejby Møllevej 22.

- **Dagsorden:**
-
- **1) Valg af dirigent.**
-
- **2) Bestyrelsens beretning v. formanden.**
-
- **3) Godkendelse af regnskab.**
-
- **4) Fastlæggelse af kontingent for indeværende år.**
-
- **5) Indkomne forslag.**
-
- **6) Valg til bestyrelsen.**
-
- **7) Eventuelt.**
-

Indhold

[Beretning](#)

[Regnskab](#)

[Valg til bestyrelsen](#)

[KVO Ledelses og drikkevandssystem](#)

[Orienterer Odense Kommune](#)

[Fordelingsnøgle DS475](#)

- Efter det ordinære repræsentantskabsmøde har vi 3 spændende punkter på dagsordenen:
- **a) Måleraflæsning til brug for afregning af spildevand.**
(ved Arne Svendsen, VCS & Henrik Vorgaard, Administrationsservice Fyn)
- **b) Status på indsatsplanlægning af grundvandsbeskyttelse.**
(ved Line Schock Jepsen, Odense Kommune, Landbrug og Grundvand)
- **c) Bakteriologiprøver efter regnvejrperioder.**
(ved Richard Jensen, Odense Kommune, Landbrug og Grundvand)



Valg af dirigent.



Beretning

- Der er afholdt 4 Møder
- Indsatsplaner
- Kontakt til politiker
- FVD vandrådmøde på Fyn
- Hjemmesiden opdatering
- Prøvetagning aftaler og priser
- Vandplaner på hjemmesiden
- Respektafstand advokat
- DDS let

Arbejdsopgaver for Vandråd

- ***Vandsektorloven***
- ***Beredskabsplaner***
- ***Hjemmeside:***
- ***Respektafstande***
- ***Kontrolsystem ledelsessystem***
- ***Vandmiljø planen***
- ***Respektafstand DS475***



KVO Ledelses og drikkevandssystem

- Med udgang i tilsyns rapporten laves der Risikovurdering og et ledelses værktøj
Der omhandler alle punkter på tilsynet
Indvinding
Drift vandværket
Distribution
Forbruger

KV Odense Risikoanalyse

Procesttrin	Skadelig Hændelse/ kilde	Risikofaktor			Begrundelse for vurderingen	Understøttende program	Styrende foranstaltninger	Hvor skal styringen ske
		Bakteriolog	Kemisk	Fysisk				
Behandling								
Mil.								

Vurdering (sæt kryds) + før o efter

Bemærkning:

konsekvens	Stor				
	Mellem				
	Lille				
		Meget lille	Lille	Mellem	Stor
Sandsynlighed					

<i>Indgår i tilsyn</i>				
uge	Mnd	kvt	år	andet

	1	2	3	4	5	6
Eftersyn boring rengøring						
Efterse boring for vand fugt utætheder						
Eftersyn rentvandsbeholder						
Tømme skraldespande						
Låger til filtre aftørres med fugtig klud						
Gulve vaskes med sæbevand						
Efterse maskiner og tørre støv af						
Støvsuge hvis det er nødvendig						
Feje udendørs arealet omkring vandværket						
Tekniker månedens rapport med el,						
skyllevand og borer, pumper gemmengået						
afprøve generator ca 15 min						

Bemærkninger

Arbejdet er udført af

Navn

Navn


Procestrin	Skadelig Hændelse/ kilde	Risikofaktor			Begrundelse for vurderingen	Understøttende program	Styrende foranstaltninger	Hvor skal styringen gen ske
		Bakteriolog	Kemisk	Fysisk				
Behandling vandværk	Indtrængning af regnvand i rendt vands beholderen	*	*	*	Funden coliforme bakterier og ved prøve fra tankene konstateret ved inspektion af tankerne at der var utætheder i dugen	Der opsættes nyt tag på begge beholder	Ved eftersyn	På og i beholderen
NR:9								

Vurdering(sæt kryds) + før o efter

Bemærkninger:

Konsekvens	Stor		*		
	Mellem				
	Lille		o		
		Meget lille	Lille	Mellem	Stor
		Sandsynlighed			

begge beholder er filmet og fotograferet i 1999 og igen 2011 det kan ses på fotoet at der har været indtrængning af vand



Regnskab for 2011

Regnskab for Kontaktudvalget for Vandværker i Odense kommune og omegn

Driftsregnskab 2011

Indtægter		Udgifter	
Kontingenter	Kr. 10.000,00	5872736 – one.com	Kr. 285,00
31/12-2011 - Renter	Kr. 3,35	26398 – VandCenter Syd	Kr. 562,50
		15/09-2011 – Aksel Snerling	Kr. 5.000,00
I alt	Kr. 10.003,35	I alt	Kr. 5.847,50
Overskud (indtægter – udgifter)			Kr. 4.155,85

Status

Statusopgørelse per. 31-12-2011					
Aktiver			Passiver		
Bankbeholdning	(indestående pr. 31/12-2011)	kr. 9.106,23	Egenkapital	(indestående pr. 1/1-2011)	kr. 4.950,38
			Overskud		kr. 4.155,85
			Underskud		kr. 0,00
Balance		9.106,23	Balance		kr. 9.106,23

Udarbejdet af:

25/4-2012



Kasserer Arne Svendsen

Revideret af:

2/4-2012



Revisor Ib Jespersen




Valg til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg

- Kurt Madsen, Højby Vandværk.
- Henning Jensen, Næsby Vandværk.
- Arne Svendsen, VandCenter Syd.

Suppleant til bestyrelsen

- Søren Blomster, Frauge-Over-Holluf Vandværk.



Fordelingsnøgle

Sag vedrørende respektafstand fordelingsnøgle				
	Indvinding 2008			
	(m³/år)	Betaling per m3 solgt vand		
Otterup vandværk	340.000	2887		
Bellinge Vest Vandværk	158.000	1342		
Bellinge Øst Vandværk	60.400	513		
Brændekilde vandværk	28500	242		
Davinde Vandværk	22.100	188		
Højby Vandværk	169.500	1439		
Næsby Vandværk	492.100	4179		
Odense Vandselskab as	9.999.700	84912		
Spedsbjerg Vandværk	11.600	99		
Søhus Vandværk	152.600	1296		
Tarup Vandværk	342.100	2905		
I alt	11.776.600	100000		

